

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Dicker8008“ vom 8. November 2009 um 15:29

Schade...

Fehler tauchte im Winter 2008/2009 bei deutlich niedrigeren Minustemperaturen (bei uns ab -9 Grad, bei anderen geringfügig eher, aber in jedem Fall bei deutlich Minustemperaturen) auf.

Wir hatten dieses Jahr auch schon um die 0 Grad, der Fehler ist bisher nicht wieder aufgetaucht.