

Leichtes Ruckeln / Unwucht bei V6 TDI

Beitrag von „ak0303“ vom 19. Dezember 2009 um 20:46

Also beim Cayenne ist um die Kardanwelle ein riesiger Metall Ring angeschraubt (hinten)! Weil sonst auch einen Unwucht entstehen würde! Ob das bei euch auch so ist, könnte sein!