Bilder vom Touareg

Beitrag von „udo00801“ vom 3. Januar 2010 um 19:06

Genau das ist das Problem, die Auspuffblenden müssen weiter nach unten, sonst geht das nicht bzw. der Unterfahrschutz könnte wegen der Hitze schmelzen, werde evtl. Doppelendrohre ran machen. Ist ja erst zwei Tage, das gibt sich.