

# "Reset" der Einstellungen

**Beitrag von „LMA“ vom 14. Januar 2010 um 14:18**

Bericht aus der Werkstatt:

Beide Batterien i.O.

Fordere 78%

Hintere 99%

Wahrscheinlich Ursache in der Kategorie "Elektronik Eigenleben" einzuordnen!

Mal schauen was die Zukunft bringt...

Gruß aus Kreta,

Louis