

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „KuFo“ vom 15. Januar 2010 um 10:50

Tag zusammen!

Ich bin seit Sommer zu einem V6TDI gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, aber: Macht Spaß:D

Nun zum Problem: Habe das RNS 510 mit SW1022, bisher funktionierten alle Telefone problemlos, nun habe ich in einem Handy eine neue Karte, Telefon wird erkannt, telefon wird initialisiert... und damit hörts auf, initalisieren,abbrechen, initalisieren,abbrechen, initalisieren,abbrechen...

Wie kann ich sämtliche Telefoneinstellungen resettetn, würde ein SW-Update evtl. helfen? Habe kurz mit einem MA des Frdl. gesprochen, der machte mir nicht den kompetentesten Eindruck...

Vielen Dank