

Bremsscheibe hinten rechts zeigt kein normales Bild

Beitrag von „coala“ vom 30. Januar 2010 um 22:16

[Zitat von kub](#)

Danke für die Antworten, nur das innere Drittel ist glatt, der Rest zeigt schon etwas Flugrost.

Vielleicht ist der Bremskolben nicht mehr gängig?

Wollte eigentlich noch fahren bis Belaganzeige sich meldet.

Ist der Sensor hinten rechts oder links (in Fahrtrichtung) verbaut?

MfG

Das ist natürlich etwas verdächtig. Die Beläge schleifen sich nach einer Weile ein, so dass diese schon vollflächig anliegen sollten und ein halbwegs gleichmäßiges Tragbild entstehen muß. Da würde ich mal nachsehen, ob der betreffende Bremsbelag freigängig in den Führungen des Bremssattels sitzt (Rost und Dreck können da schon mal zu leichtem Verkanten und damit ungleichmäßigem Anpressdruck führen) und ebenfalls die Bremskolben dieser Seite auf Leichtgängigkeit checken.

Grüße

Robert