

Nachrüstung MFL

Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2010 um 15:32

Hallo. Wurde denn die entsprechende Steuergerät-Codierung von der Werkstatt korrekt vorgenommen?

Grüße
Robert