

# Nachrüstung MFL

**Beitrag von „coala“ vom 16. Februar 2010 um 15:32**

Hallo. Wurde denn die entsprechende Steuergerät-Codierung von der Werkstatt korrekt vorgenommen?

Grüße  
Robert