

Wischerproblem

Beitrag von „Strandvogt“ vom 20. Februar 2010 um 11:19

Moin zusammen,

nachdem auch meine Wischerblätter "rubbelten" und die Wischleistung nicht mehr so toll war habe ich mir ebenfalls die BOSCH AEROTWIN 942S geleast und montiert. Seitdem habe ich mittig zwischen beiden Wischflächen etwa auf der halben Höhe der Scheibe eine Handteller große Fläche die gar nicht mehr ewischt wird. In der Werkstatt meines Vertrauens sagte man mir: "Das gibt es häufiger bei den Aerotwin-Wischern".

So ganz kann ich mich nicht mit der Aussage anfreunden 😞

Hat jemand von Euch eine Erklärung?

Grüße aus Brunsbüttel

Strandvogt