

Regenwasser aus geöffneter Heck-Türe im Kofferraum

Beitrag von „knolfi“ vom 24. Februar 2010 um 14:05

[Zitat von cashburner](#)

Hallo Ihr,

ich habe natürlich mit meinem Dicken auch dieses Problem.

Aber es gibt definitiv eine Abhilfe !

Nämlich beim Öffnen der Heckklappe diese nicht mit ihrer, durch die Druckfeder bestimmten, normalen Geschwindigkeit hochlaufen lassen, sondern bei "etwa 2/3 oben" mit der Hand die Klappe kurz festhalten und das dann gerade ablaufende Wasser praktisch "langsam" ablaufen lassen. Es läuft dann nicht mehr in den Kofferraum. Es läuft nur deshalb in den Kofferraum, da durch die hochstehende Heckklappe das Wasser zuviel Schwung hat.

Probiert es einmal aus - es funktioniert einwandfrei 🍷

Viel Erfolg.

Gruß Roland

Alles anzeigen

Hmm...das funktioniert nur bei Fahrzeugen ohne el. Heckklappe, bei Fzg. mit el. Heckklappe öffnet die Klappe mit einer konstanten Gewsdchwindigkeit. 😞

Ich hab bei meinem GP seit Kurzem auch das Problem. Die Dichtung der Heckscheibe ist einfach zu kurz, so dass diese nicht sauber auf dem Blech aufliegt und das Wasser hinter der Dichtung am Blech der geöffneten Heckklappe zurückfließt und dann schön auf den purebeigen Stoffhimmel der C-Säule läuft, der das Wasser teilweise dankbar aufsaugt...der Rest tropft dann auf das Kofferraumrollo. Bei den momentanen Witterungsverhältnissen bleibt da immer ein Schmutzpfleck zurück, den man mittels Vanish, HaRa, o. ä. behandeln muss.

Habe das Problem vorgestern im Rahmen der Inspektion meinem 😊 geschildert und der meinte, dass das Problem bekannt sei und es eine neue (längere?) Dichtung gäbe, die Abhilfe schaffen würde. Kosten rd. 50 € brutto zzgl. Einbaukosten. Da mein Dicker seit Januar aus der

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/8975-regenwasser-aus-ge%C3%B6ffneter-heck-t%C3%BCre-im-kofferraum/?postID=188072#post188072>

Garantie raus ist, würde VW trotzdem noch aus Kulanzgründen 70% der Material- und Reperaturkosten übernehmen, so das nicht der Einbau rd. 30 € brutto kostet.

Was mich wundert, ist die Tatsache, dass zwei Jahre lang Ruhe war und seit ca. 4 Wochen das Problem erst auftritt. Hängt das ggf. mit der Alterung und ggf. Schrumpfungsprozessen der Dichtung zusammen? Es fehlen zur besseren Abdichtung gerademal 1 -2 mm Länge...