

Knistern bzw. Rascheln aus dem Bereich Armaturenbrett/Handschuhfach Beifahrerseite

Beitrag von „bobel“ vom 24. Februar 2010 um 17:29

Es hört sich bei mir wie beim Themenstarter nach einem elektronischen Knistern an (ca. 3 Sekunden / so ungefähr als ob man eine Navi CD einlegt und diese sich einließt) - ein Blatt ist somit ausgeschlossen. 2 verschiedene VW Werkstätten haben mir unabhängig etwas vom Resetten in der Climatronic erzählt, wie ich schon geschrieben habe. (die haben das Geräusch live erleben dürfen - zum Glück ohne den bösen Vorführeffekt, wo es dann meistens gerade nicht auftritt)