

Ausfall Hupe

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 26. Februar 2010 um 22:19

Bild 1 die neuen Steckverbindungen werden angeklemt

Bild 2 Klemmverbindungen sind fertig

Bild 3 natürlich die Gummischutz nicht vergessen

Bild 4 neue Hupe anklemmen

Bild 5 neue Hupe wieder befestigen

Bild 6 beide Hupen wieder an Ort und Stelle