

climatronic

Beitrag von „macko“ vom 27. Februar 2010 um 02:09

Wollte nach dem Filterwechsel noch mal meine Erfahrung abgeben.

Ich hab ja jetzt keinen Aktivkohle eingebaut und habe im Automatik Modus oft nur 2 Striche, ab und zu mal 3. Auch bei Kurzstrecke. Insgesamt deutlich weniger Gebläseleistung wie vor dem Wechsel.

Könnte schon sein, dass dies damit zusammenhängt, dass der normale Filter leichter zu durchströmen ist...

Wenn´s bei jemand anderem auch noch so ist, könnte was dran sein.

gruss

marco