

V6 TDI (240 PS, Tiptronic) Kuriosität oder Fehler? Bitte um Test!

Beitrag von „Ice-T“ vom 3. März 2010 um 17:19

Hi Robert,

habe gerade mit meinem Dicken, Automatikgetriebe und der 2-Zonen-Climatronic., V6TDI Bj2008, getestet.

Ich stelle das selbe Phänomen fest wie Du:

Drehzahl senkt sich nach Nullstellung der Belüftung und Gas geben von ca. 780 auf ca. 680 U/min und fängt deutlich an zu brummeln. Den Abfall mit eingelegter Fahrstufe habe ich ebenfalls festgestellt, kurzzeitig knapp unter 600 U/min.

Im betriebswarmen Zustand passiert das Wegsacken der Drehzahl nicht mehr.

Gruß,
Ice-T