

# Golf GTI - Golf GTD

**Beitrag von „agroetsch“ vom 5. März 2010 um 11:49**

Hallo,

für die LED Interessierten eine Info...

Ich habe heute nach den Infos aus dem Golf6 Foren mein BCM Steuergerät beim 😊 auf die aktuelle Version 0575 updaten lassen. Vorher hatte ich 0541.

Dann das Byte18 im Steuergerät 09 nicht mehr auf Hex 04 sondern auf Hex 15 codieren und alles ist perfekt. Nun gehen die inneren Leuchten beim Öffnen der Heckklappe aus (wie bei den originalen) und es sind die inneren+äußeren auch gleich hell, das war wohl vorher nicht so. Beim Softwarestand 0573 gab es wohl auch Probleme mit dem Standlicht, das ist nun auch weg (konnte ich nicht reproduzieren da ich wie gesagt 0541 hatte).