

Motorschaden beim R5 TDI nach 117.000 km

Beitrag von „karina04“ vom 9. März 2010 um 19:22

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo,

jetzt interessiert es mich doch:

Welche "laute" gab der Motor denn von sich, damit man auf einen Motorschaden deuten konnte?

Oder besser gefragt: Welche Symptome gab der Motor denn von sich?

- Blaurauchen?
- Klappern, Schlagen?
- unrunder Lauf?
- keine Leistung?

Ich meine, wenn man von einem kapitalen Motorschaden spricht, stelle ich mir immer darunter vor, dass der Motor gar nicht mehr läuft oder irgendwo z.B. ein Loch im Rumpf hat, wo ein abgebrochenes Pleul herausragt.

Grüße und Danke

Marcus

Alles anzeigen

Das kommt so ziemlich alles hin! Gefahren ist er noch, aber wie... Es hat ihn sich ja zuerst ein befreundeter Mechaniker angeschaut (der auf Landmaschinen spezialisiert ist) und der hat die Vermutung angestellt, dass es sich um einen Motorschaden handelt. Dann haben wir ihn in die Vertragswerkstätte gestellt. Und der Mechaniker dort ist ohnehin der reinste Witz und unfreundlich bis zum geht nicht mehr!

Aktueller Zwischenstand ist der, dass der Autohausbesitzer in Salzburg in der Hauptstelle angerufen hat und das Ganze deponiert hat, mit der Bitte um Kulanz... Jetzt heißt es erst einmal abwarten.

Hier übrigens noch die leider nicht vollständige und sehr unübersichtliche Reperaturhistorie:

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/12850-motorschaden-beim-r5-tdi-nach-117-000-km/?postID=189448#post189448>

08.03.2010 N 2010003401 1 15 119130 Fahrzeug steht evtl. 2 Tage bei uns!
Bitte Kunden unbedingt vor Rep.Beginn an
Fahrzeug läuft irgendwie unrund
Überprüfung 57a??? -- wenn fällig, gleich
Überprüfung nach §57a für Dieselfahrz.
10.12.2009 T 2009019477 1 11
11.08.2009 T 2009012325 1 11
27.12.2008 T 2008020294 1 13
16.12.2008 N 2008019396 1 03 97744 Service 90.000km
Frontspoiler befestigen
Bremsflüssigkeit Original VW B 000750M
Intervall Service (LongLife) inkl. §
29.01.2008 N 2008001249 1 16 80735 kv 550€
Lichtanlage geprüft
Bremsklötze u. Scheiben
08.01.2008 T 2008000462 1 11
05.09.2007 N 2007013289 1 09 75175 Blinkerrelay und kontrolle keine funktio
Fehlerspeicher abfragen und löschen
Beifahrersitz Kabelstrangführung
Schließblech für Fahrertüre A+E
Geräuschsuche Beifahrerseite
15.05.2007 K 2007007404 1 07 69389 Anrufen / fertig
Fahrzeug zeigt schon wieder Airbagfehler
Bezug f Lehne vorn aus- u.eingebaut
Vordersitz aus- u.eingebaut
GFS/Geführte Funktion .
Seitenairbag aus- u.eingebaut
Kabel für Airbag instandsetzen
Polster f Lehne vorn aus- u.eingebaut
17.01.2007 N 2007000792 1 16 61319 Maderbiss Kasko NÖ Vers. Polizzennr. 175
Unterdruckschläuche instandsetzen
12.01.2007 N 2007000351 1 16 61319 Wischerblätter ersetzen ohne Berechnung
Scheibenfrostschutz auffüllen ohne
Zusatzarbeiten alle 60.000km
Longlife Service inkl. § 57a
10.01.2007 G 2007000350 1 16 61319 Krit. 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 16, 17
Aktion 90D7
Aktion 90D7
Aktion 90D7
Aktion 90D7
GFS/Geführte Funktion
Aktion 90D7
Aktion 90D7

Aktion 90D7
Aktion 90D7
Aktion 90D7
Aktion 90D7
Aktion 90D7
Aktion 90D7 - Servicemaßnahme Touareg
K 2007000350 2 16 61319 Kombiinstrument a+e
04.10.2006 N 2006016297 1 16 55230 Nach Start leuchtet bremsenfehler auf
19.09.2006 N 2006015430 1 16 55115 Lichtwarnsummer und Blinkton (sämtliche
13.06.2006 N 2006009916 1 16 48840 Rechts vorne Standlicht ersetzen
T 2006009914 1 13
24.02.2006 K 2006002644 1 16 43066 uAirbaglampe leuchtet aufiSeitenairb
Seitenairbag ersetzt
Bezug f Lehne vorn aus- u.eingebaut
Lehnenrahmen aus- u.eingebaut
Vordersitz aus- u.eingebaut
Polster f Lehne vorn aus- u.eingebaut
14.12.2005 K 2005019634 1 07 40342 iAuto zeigt an "Fahrwerk fehlerhaft - W
Unterfahrschutz a+e
Kolbenring für Kompressor ersetzen
Kompressor aus- u.eingebaut
GFS/Geführte Funktion .
Kabel für Luftversorgungsaggregat ers
16.08.2005 N 2005012765 1 07 33201 uParkschaden, Stoßstange li hiFoto
SCHMUTZFÄNGER HI A+E
ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN LACKIERT
ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN LACKIERT
KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET
STOßFÄNGER HI ZERLEGEN ZUSAMMENBAUEN
RÜCKSTRAHLER HI RE A+E
RÜCKSTRAHLER HI LI A+E
ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN A+E
SCHLUßLEUCHTE AUS- U.EINGEBAUT
SCHLUßLEUCHTE AUS- U.EINGEBAUT
22.07.2005 G 2005010120 1 07 33201 MOTORÖLVERLUST AUS TANDEMPUMPE
Zylinderkopfdichtung a+e ers.
MOTOR GELÖST U.BEFESTIGT
Abdeckung a+e
Motorträger a+e
Ölverlust feststellen
STURZ DER HINTERRÄDER EINGESTELLT
SPUR DER HINTERRÄDER EINGESTELLT
STURZ DER VORDERRÄDER EINGESTELLT

SPUR DER VORDERRÄDER EINGESTELLT
NACHLAUF EINGESTELLT
FAHRZEUG VORN U.HINTEN GEMESSEN
ZYLINDERKOPF AUS- U.EINGEBAUT
27.06.2005 G 2005009592 1 15 29148 ||re Seitenairbag Fehler
SCHALLSCHUTZWANNE AUS- U.EINGEBAUT
ABDECKUNG AUS- U.EINGEBAUT
2 15 29148 STECKVERBINDUNG SEITENAIRBAG LT HBST INS
VORDERSITZ AUS- U.EINGEBAUT
N 2005009584 1 15 29106 Wischerblatt ersetzen
Intervall Service (LongLife) ohne § 57
Bremsflüssigkeit ersetzen
06.04.2005 T 2005005231 1 11
12.04.2005 G 2005005230 1 07 25776 ||Geräusch Vorderachse , beim Kurvenfa
Stellmotor ersetzen
Stellmotor für Neuteilgetriebe prüfem
Stellmotor für Lenksperre ersetzen
Steuergerät Für Allrad fläschen
05.10.2004 T 2004016026 1 06
27.09.2004 G 2004015433 1 07 16083 ||Kriterium 01+11|*****
Aktion 69F5
Aktion 69F5 - Gurtschloss hinten
07.06.2004 N 2004009069 1 07 10520 ||Div. Teile lackieren RS Herr Proha
Div. teile ab und anmontieren, lackieren
2 07 10520 Auspuffblende mont.