

# Motorschaden beim R5 TDI nach 117.000 km

Beitrag von „karina04“ vom 9. März 2010 um 19:22

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo,

jetzt interessiert es mich doch:

Welche "laute" gab der Motor denn von sich, damit man auf einen Motorschaden deuten konnte?

Oder besser gefragt: Welche Symptome gab der Motor denn von sich?

- Blaurauchen?
- Klappern, Schlagen?
- unrunder Lauf?
- keine Leistung?

Ich meine, wenn man von einem kapitalen Motorschaden spricht, stelle ich mir immer darunter vor, dass der Motor gar nicht mehr läuft oder irgendwo z.B. ein Loch im Rumpf hat, wo ein abgebrochenes Pleul herausragt.

Grüße und Danke

Marcus

Alles anzeigen

Das kommt so ziemlich alles hin! Gefahren ist er noch, aber wie... Es hat ihn sich ja zuerst ein befreundeter Mechaniker angeschaut (der auf Landmaschinen spezialisiert ist) und der hat die Vermutung angestellt, dass es sich um einen Motorschaden handelt. Dann haben wir ihn in die Vertragswerkstätte gestellt. Und der Mechaniker dort ist ohnehin der reinste Witz und unfreundlich bis zum geht nicht mehr!

Aktueller Zwischenstand ist der, dass der Autohausbesitzer in Salzburg in der Hauptstelle angerufen hat und das Ganze deponiert hat, mit der Bitte um Kulanz... Jetzt heißt es erst einmal abwarten.

Hier übrigens noch die leider nicht vollständige und sehr unübersichtliche Reperaturhistorie:

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/12850-motorschaden-beim-r5-tdi-nach-117-000-km/?postID=189448#post189448>

08.03.2010 N 2010003401 1 15 119130 Fahrzeug steht evtl. 2 Tage bei uns!  
Bitte Kunden unbedingt vor Rep.Beginn an  
Fahrzeug läuft irgendwie unrund  
Überprüfung 57a??? -- wenn fällig, gleich  
Überprüfung nach §57a für Dieselfahrz.  
10.12.2009 T 2009019477 1 11  
11.08.2009 T 2009012325 1 11  
27.12.2008 T 2008020294 1 13  
16.12.2008 N 2008019396 1 03 97744 Service 90.000km  
Frontspoiler befestigen  
Bremsflüssigkeit Original VW B 000750M  
Intervall Service ( LongLife ) inkl. §  
29.01.2008 N 2008001249 1 16 80735 kv 550€  
Lichtanlage geprüft  
Bremsklötze u. Scheiben  
08.01.2008 T 2008000462 1 11  
05.09.2007 N 2007013289 1 09 75175 Blinkerrelay und kontrolle keine funktio  
Fehlerspeicher abfragen und löschen  
Beifahrersitz Kabelstrangführung  
Schließblech für Fahrertüre A+E  
Geräuschsuche Beifahrerseite  
15.05.2007 K 2007007404 1 07 69389 Anrufen / fertig  
Fahrzeug zeigt schon wieder Airbagfehler  
Bezug f Lehne vorn aus- u.eingebaut  
Vordersitz aus- u.eingebaut  
GFS/Geführte Funktion .  
Seitenairbag aus- u.eingebaut  
Kabel für Airbag instandsetzen  
Polster f Lehne vorn aus- u.eingebaut  
17.01.2007 N 2007000792 1 16 61319 Maderbiss Kasko NÖ Vers. Polizzennr. 175  
Unterdruckschläuche instandsetzen  
12.01.2007 N 2007000351 1 16 61319 Wischerblätter ersetzen ohne Berechnung  
Scheibenfrostschutz auffüllen ohne  
Zusatzarbeiten alle 60.000km  
Longlife Service inkl. § 57a  
10.01.2007 G 2007000350 1 16 61319 Krit. 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 16, 17  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
GFS/Geführte Funktion  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7

Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7  
Aktion 90D7 - Servicemaßnahme Touareg  
K 2007000350 2 16 61319 Kombiinstrument a+e  
04.10.2006 N 2006016297 1 16 55230 Nach Start leuchtet bremsenfehler auf  
19.09.2006 N 2006015430 1 16 55115 Lichtwarnsummer und Blinkton (sämtliche  
13.06.2006 N 2006009916 1 16 48840 Rechts vorne Standlicht ersetzen  
T 2006009914 1 13  
24.02.2006 K 2006002644 1 16 43066 uAirbaglampe leuchtet aufiSeitenairb  
Seitenairbag ersetzt  
Bezug f Lehne vorn aus- u.eingebaut  
Lehnenrahmen aus- u.eingebaut  
Vordersitz aus- u.eingebaut  
Polster f Lehne vorn aus- u.eingebaut  
14.12.2005 K 2005019634 1 07 40342 iAuto zeigt an "Fahrwerk fehlerhaft - W  
Unterfahrschutz a+e  
Kolbenring für Kompressor ersetzen  
Kompressor aus- u.eingebaut  
GFS/Geführte Funktion .  
Kabel für Luftversorgungsaggregat ers  
16.08.2005 N 2005012765 1 07 33201 uParkschaden, Stoßstange li hiFoto  
SCHMUTZFÄNGER HI A+E  
ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN LACKIERT  
ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN LACKIERT  
KAROSSERIE LACKIERUNG VORBEREITET  
STOßFÄNGER HI ZERLEGEN ZUSAMMENBAUEN  
RÜCKSTRAHLER HI RE A+E  
RÜCKSTRAHLER HI LI A+E  
ABDECKUNG F STOßFÄNGER HINTEN A+E  
SCHLUßLEUCHTE AUS- U.EINGEBAUT  
SCHLUßLEUCHTE AUS- U.EINGEBAUT  
22.07.2005 G 2005010120 1 07 33201 MOTORÖLVERLUST AUS TANDEMPUMPE  
Zylinderkopfdichtung a+e ers.  
MOTOR GELÖST U.BEFESTIGT  
Abdeckung a+e  
Motorträger a+e  
Ölverlust feststellen  
STURZ DER HINTERRÄDER EINGESTELLT  
SPUR DER HINTERRÄDER EINGESTELLT  
STURZ DER VORDERRÄDER EINGESTELLT

SPUR DER VORDERRÄDER EINGESTELLT  
NACHLAUF EINGESTELLT  
FAHRZEUG VORN U.HINTEN GEMESSEN  
ZYLINDERKOPF AUS- U.EINGEBAUT  
27.06.2005 G 2005009592 1 15 29148 ||re Seitenairbag Fehler  
SCHALLSCHUTZWANNE AUS- U.EINGEBAUT  
ABDECKUNG AUS- U.EINGEBAUT  
2 15 29148 STECKVERBINDUNG SEITENAIRBAG LT HBST INS  
VORDERSITZ AUS- U.EINGEBAUT  
N 2005009584 1 15 29106 Wischerblatt ersetzen  
Intervall Service ( LongLife ) ohne § 57  
Bremsflüssigkeit ersetzen  
06.04.2005 T 2005005231 1 11  
12.04.2005 G 2005005230 1 07 25776 ||Geräusch Vorderachse , beim Kurvenfa  
Stellmotor ersetzen  
Stellmotor für Neuteilgetriebe prüfem  
Stellmotor für Lenksperre ersetzen  
Steuergerät Für Allrad fläschen  
05.10.2004 T 2004016026 1 06  
27.09.2004 G 2004015433 1 07 16083 ||Kriterium 01+11|\*\*\*\*\*  
Aktion 69F5  
Aktion 69F5 - Gurtschloss hinten  
07.06.2004 N 2004009069 1 07 10520 ||Div. Teile lackieren RS Herr Proha  
Div. teile ab und anmontieren, lackieren  
2 07 10520 Auspuffblende mont.