

Drehzahlschwankungen im Wandlerbereich

Beitrag von „Fant“ vom 19. März 2010 um 08:43

Hallo Marco

Es tut gut zu hören dass ich in diesem Fall nicht der einzige bin. Erstaunlich finde ich einfach dass es bei eingeschalteter GRA nicht auftritt also muss es doch etwas mit dem Gaspedal zu tun haben? Gehe ich richtig in der Annahme dass der T ein E-Gas hat? Wenn dem so ist sollte es doch möglich sein dies Softwaremässig zu lösen. Schliesslich trat dieses Problem auch nach dem letzten Update auf.

Gruss nach Nürnberg

Marco