

Standheizung springt nicht an

Beitrag von „Humvee“ vom 7. April 2010 um 08:12

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,

mit VCDS im Steuergerät 18 Standheizung

"10 Anpassung" wählen

Kanal "42"

den Wert "1" speichern

Dann die Fehler löschen.

Der Wert "1" bleibt aber nicht gespeichert, ist nur einmalig für die Entriegelung der Standheizung/Zuheizer

Alles anzeigen

Upps !!!! Fehler !!!!!

Beim Touareg ist es Kanal "03"