

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 10. April 2010 um 21:30

Hallo Peter,

BT-Audio ist als Menü nicht mehr sichtbar, funktioniert automatisch wenn die Quelle abgespielt wird.

Dein RNS ist älter als meines, es gibt leider verschiedene HW-Versionen vom RNS und das verursacht Probleme mit den neuen FW's.

Die FW ab 2660 sind ja eigentlich für die Geräte ab C vorgesehen, das sie auch auf B-Geräten funktionieren ist wahrscheinlich der nicht allzugrosse HW-Unterschied, bei den A-Geräten muss der Unterschied an irgendeiner HW zu gross sein, das es damit nicht funktioniert.

An was es jetzt genau liegt, hat noch keiner festgestellt. Liegt rein am RNS, da es schon ausserhalb des Fahrzeuges getestet worden ist, ohne irgendetwas Steuergeräte oder sonst was. Irgend ein Teil im RNS versteht sich mit der neuen FW nicht richtig. Aber es gibt auch A-Geräte, die hatten das Regensburgsyndrom und mit der 27xx war es weg.

Welche FW2720 hast jetzt drauf und welche war es mit dem SWL Error, es gibt ja 3

1. die ganz normale 2720
2. die für all (A,B,C-Geräte)
3. die 2720 von 1200