

Mein US Dicker

Beitrag von „kenny1“ vom 29. Mai 2010 um 10:23

So, war endlich in der Werkstatt und kann folgendes Berichten. Bitte beachten, dass es sich hier um die Aussage vom Kd. Meister handelt:

- Es sind wohl 2 Teile (Homelink und??/ Receiver oder Transmitter). Auf jeden Fall, ist wohl die Teilenummer beim Homelink gleich, aber: das 2 Teil hat eine andere #. Laut VW haben euro Dicke entweder 3D0 909 511 (433MHZ) oder 3D0 909 511 B (433MHZ). Mein Dicker hat 3D0 909 511 C und sendet / empfaengt nur 315 MHZ. Genau das ist das Problem. Mein Oeffner agiert im Bereich von 432MHZ... Das Teil kostet 388,60 +. Danke, dass ich damit Leben kann, meine FB in die Hand zu nehmen 😊

Gruss,

Kenny