

FSE mit Ladeschale Am Armaturenbrett

Beitrag von „roadster“ vom 22. Juni 2010 um 11:44

Ich habe das gleiche Problem nur mit anderen Handys:

3.0 TDI Bj 2005 mit UHV (rotes Dreieck) auf dem Amaturenbrett, dabei eine Schale für das 6310i.

Ich betreibe diese Konstellation mit einem alten 6210, MFA geht dabei nicht, Annahme über Lenkrad schon, telefoniert wird über das Fahrzeugmicro bzw. die Fahrzeuglautsprecher, das Handy wird auch geladen. So wie es sein soll.

Problem:

Meine Frau hat einen Eos Bj 2008 mit UHV neuerer Generation. Hierfür habe ich in der Bucht ein altes 6230i und die dazu gehörige Schale ersteigert. Neueste Firmware ist auf dem Handy installiert. Freisprechen geht hier ohne Probleme über die Bluetooth-Kopplung. Leider wird das Gerät nicht geladen, wenn es in der Halterung steckt. Das soll wohl aber auch so sein, laut VW (ist zwar Blödsinn, aber was solls). Jetzt habe ich in der Bucht eine entsprechende Halterung für die alte UHV in meinem Touareg ersteigert, damit meine Frau auch in meinem Auto ihr Autohandy nutzen kann. Das Gerät lädt in der Halterung, im Handydisplay wird auch das Autosymbol für Freisprechen angezeigt, nur leider ist es wie bei autogotte, dass bei eingehenden und ausgehenden Gesprächen nur das Handy, nicht aber das Automicro und die Autolautsprecher funktionieren.

Weiß jemand rat?

Muss ggf. die Schale mit dem Handy "angelernt" oder ein Softwareupdate beim Auto gemacht werden oder muss gar das FSE/UHV-Interface ausgetauscht werden?