

# Touareg2 Side-Assist Probleme

**Beitrag von „SOA“ vom 7. Juli 2010 um 12:33**

Genaugenommen sind es die Heckradare hinter dem Stoßfänger und nicht die PDC-Sensoren.

Wenn der Händler so hilflos ist, sehe ich nicht viele Möglichkeiten:

1. und beste Lösung: neuen Händler suchen, der sich auch mit Elektronik auskennt, ev. Fehlersuche mit Werksunterstützung
2. Fehler über Komponententausch eingrenzen beginnend mit Steckern/Kabeln, Steuergerät, Heckradare

Viele Grüße

SOA