

Abgas Werkstatt, Motorsteuerung Werkstatt

Beitrag von „Freundlich“ vom 19. Juli 2010 um 13:00

Bitte mal nachschauen ob der Sensor für die Luftansaugung (Luftgüte) einen Wackler im Stecker hat oder der Sensor defekt ist !

Gruß Eberhard Freundlich