

Anzeige "Abgas Werkstatt" mit gelber Kontrolleuchte

Beitrag von „TouaregV10“ vom 4. August 2010 um 13:15

Hallo Kleitzi,

ich habe meinen V10 vor 5 Wochen gekauft (mit 100'000 km) und hatte genau diese Meldung vor zwei Wochen auch. Sie war manchmal da und manchmal nicht. Inzwischen wurde der Differenzdrucksensor ausgewechselt, wobei eben der Motor komplett ausgebaut werden musste. Zusammen mit einem neuen Scheinwerfer (Fernlicht war defekt) hat das laut Werkstatt ca. (und jetzt festhalten) € 2900.- gekostet was aber die Car-Garantie übernommen hat. Der Sensor kostet um die 130 Euro. Auch mir wurde gesagt, dass ich besser nicht mehr fahren soll. Gruss Wolfgang (ganz neu im Forum)