

Nokia 6021 in MAL-FSE lädt nicht...

Beitrag von „cybister“ vom 17. August 2010 um 20:52

Die autoseitigen Kontakte kann man nicht ausmessen? Da müsste ja irgendwo Saft drauf sein, oder?

TIA,
Michael