

Leistungsverlust V10

Beitrag von „u3005“ vom 20. August 2010 um 14:16

Hallo Martin,

ich hatte mal ein ähnliches Problem an einem anderen VW. Da war zuerst der Turbo defekt, nach der Rep. ging der Motor ins Notprogramm ab 80 km. Fehler lt. Werkstatt im Unterdruckbereich. Wurde behoben. Aber kurz darauf war die Zylinderkopfdichtung am A....

Lass den Dicken schnell mal beim Freundlichen durchchecken, bevor der Motor komplett abbraucht.

Gruß

Uwe