

Bitte dringend Hilfe: Dauermeldung "Reifenschaden" nach Winterreifenmontur

Beitrag von „JH-W12“ vom 30. August 2010 um 17:14

So dann noch einmal ganz deutlich: Wenn es BERU sein soll, dann hat der für den T-Reg benötigte BERU-Sensor vom Typ RDE 005 die BERU-Teile-Nr. 0 532 207 005 und sollte nur als ganze Einheit (d.h. inkl. ALLER Ventiltteile) ersetzt werden.

Ob ein "normaler" Reifenhändler helfen kann, weiß ich nicht zu beantworten....

Weitere Infos findet man derzeit auch hier: http://www.rema-tiptop.com/portal/BERU_TSS,14314,116339.rtt