

Reifendrucksensoren durcheinander gebracht

Beitrag von „SOA“ vom 30. August 2010 um 21:17

Im TII ist alles besser...

Mit dem Gen. 1 System muss man solange fahren, bis die Elektronik sicher alle Drucksensoren erkannt und zugeordnet hat. Das kann dann schon einmal ein bisschen länger dauern.

Viele Grüße

Sven