

# V10 TDI - Ladeluftsystem undicht

Beitrag von „DerElektriker“ vom 9. September 2010 um 21:11

Update von mir:

Heute morgen war ich beim :).

Dort wurde die undichte Stelle gefunden: Es war die Ladeluftleitung vom LL-Kühler hoch zum Motor.

Diese findet sich unten links hinter dem Stoßfänger, direkt am LL-Kühler unter dem linken Radlauf.

Offenbar hats da einen O-Ring rausgehauen und das Ergebnis war fehlender Ladeluftdruck bzw. fehlendes Volumen und damit geringe Leistung.

Teil ist getauscht, Kosten gesamt etwa 200 Euro plus Einbau ca. 100 Euro.

Garantie zahlt Arbeit und 50% Material. Damit bleiben knapp 100 Euro für mich.

Kombiniert mit der Geschwindigkeit der Abwicklung ist das nur fair.

Außerdem hat mir der 😊 wegen der Wartezeit noch meine Räder kostenlos gewechselt. Das nenne ich mal Service! 🙌🙌

Also kanns morgen nach Dresden losgehen...

Gruß

Thilo