

# Klimaanlage /Defroster Flap Positioning Motor

Beitrag von „Tim“ vom 15. September 2010 um 02:06

Hallo,,

Mechaniker hat gesagt der Defroster Positioning Motor muss ausgetauscht werden. 250AUD fuer den Motor und mindestens 4h Arbeit.

Kann jemand mit Bentley oder Elsa mal bitte nachschauen, ob dass eventuell ein Do it yourself job ist? Der Motor scheint ziemlich tief hinterm Amaturenbrett vergraben zu sein.

Ich habe die Schn...echt voll von der Karre langsam, werde mich wohl langsam verabschieden. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende...