

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „Fischdieter“ vom 24. September 2010 um 10:10**

WARNUNG!!!

nach erneuten Problemen haben wir den Fehler nun endgültig gefunden! Ursache für den geplatzten Kompressor war das RELAIS unter der Lenksäule!!! Nur leider hatte es nur sporadisch Aussetzer, so dass der Kompressor Dauer-30 hatte!! Das kostet 10 Euro, ist ein normales Arbeitsstromrelais. Ich kann nur Jedem Empfehlen, dies zu ersetzen!!

grüße  
andreas