

V 10 Lichtmaschine getauscht... --->>> Ölproblem

Beitrag von „aindle“ vom 16. Oktober 2010 um 23:27


Guten Abend Allerseits , 

Wollte mal fragen, ob einer eine Idee hat.

Ich war in Griechenland mit dem Dicken inkl. Wohnwagen (super Urlaub)..

Allerdings ein Problem... Lichtmaschine defekt.

Also nach Korinth in die Werkstatt..

Nachdem die neue Lichtmaschine per ADAC aus Deutschland geliefert war, wurde sie auch prompt verbaut.. (nach 8 Tagen alles fertig ).. Arbeitszeit 7 Std. OHNE Motorausbau.

Lange Rede... der T-Reg fährt wieder und ist nach 1200 km "trocken" in Deutschland angekommen....

Dann ist er 2 Tage gestanden... auf einmal das böse Erwachen... Alles voller Öl..

Motor gereinigt, kurz laufen gelassen..... Öl rinnt weiter..... irgendwo im oberen Bereich zwischen dem V .

Ölschalter ist trocken....

Könnte es vielleicht sein, dass die netten Griechen beim Ausbau sämtlicher Sachen (Ölfilter,) einfach die alten Dichtungen verwendet haben und diese nicht mehr ganz dicht sind ?

Hat evtl. jemand eine Idee was es sein könnte?

Denke das Problem ist irgendwo rund um den Ölfilter.

Bitte nicht erschlagen... ist mein erster Post , hab zwar die Suche benutzt, weiß aber nicht ob ich hier im richtigen Gebiet poste...

Ist ein V 10, BJ : 2003 , 114000 KM, letzter Ölwechsel im Juni vor 7 tkm

Besten Dank im voraus und einen schönen Abend.

Gruß Andreas