

# **Loch in der Konsole - weil keine Luftfederung**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 20. Oktober 2010 um 23:50**

Hallo Sami,  
so wie es bei ETKA aussieht gibt es den Chromring nicht einzeln.

Gruß