

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „PoldyA4“ vom 14. November 2010 um 16:24

Hallo. Hier mein Bericht von heute.

Nuss mit Heißluftfön (2000 Watt) zu erhitzen und aufzutreiben hat nicht geklappt. Die Nuss würde nicht heiß genug um sich zu verformen.

Zweiter Versuch ist jetzt eine 8`er Nuss. Die passt über den Stummel drüber und hat minimal Spiel. In die Nuss kam 1 Komponenten PU Konstruktionskleber (der hat bis jetzt bei mir hier alles geklebt 😊).

Morgen ist er nach 24 Stunden komplett ausgehärtet. Dann versuche ich das ganze wieder zu drehen. Der Rostlöser dürfte ja evt. ein bisschen Wirkung entfaltet haben.

Falls das auch nicht klappt, kommen Reinholds Tipps dran. Dafür brauche ich ja aber erst mal nen neuen Träger. Teilenummer habe ich ja jetzt 🙄

Viele Grüße
David