

Display Navi

Beitrag von „bub“ vom 21. Dezember 2010 um 12:17

Der Fehler ist nicht alleine beim Navigieren aufgetaucht:

Bei meinem RNS510 ging im Radiobetrieb keine Eingabe über das Berührungssensitive Display mehr.

Nach ein paar Minuten war der Spuk vorbei. Ebenso ist mir aufgefallen, daß die Reaktionszeit des Bildschirmes bei Kältegraden durchaus mal eine bis zwei Sekunden dauern kann.