

# Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „cashburner“ vom 23. Dezember 2010 um 09:42

Hallo,

hierzu kann ich mittlerweile auch noch eine Feststellung machen:

Es ist tatsächlich so, dass der Handbremshebel sich manchmal nicht richtig löst, d.h. der Sensor für den Hebel wird gerade ganz leicht ausgelöst aber bei der nächsten Erschütterung wieder aktiviert und dies löst die Meldung aus.

Abhilfe anstelle eines Werkstattbesuchs: 

Den Handbremshebel beim Lösen mehrfach kräftig ziehen und wieder zurückschnappen lassen. Aber nicht übertreiben - der Plastikgriff geht mit der Zeit def. (s. auch anderes Thema).

Viele Weihnachtsgrüße

Roland