

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „samson“ vom 17. Januar 2011 um 10:00

Hallo TF,

ich bin mittlerweile 112.000 Km gefahren, der Austausch der Kupplung erfolgte bei ca. 25.000 KM und nochmals bei ca. 50.000 Km, beim zweiten Mal wurde auch der Wandler mitgetauscht seither hatte ich niemals mehr Probleme👍👍👍

Im letzten Frühling gab es auch noch ein Update für die V6 Tdi mit Schalter, es wurde wohl das Drehmoment im unter Bereich heruntersgesetzt 🚗