

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Antrobus“ vom 20. Januar 2011 um 10:06**

Hi Touaregfreunde,

bin auch betroffen, bei mir ist es VL undicht geworden, genau an der Verbindung der Schlauchaufnahme zum Federbein.

Mein T. ist aus 2004 und hat über 250.000km runter, da will ich mich mal nicht beschweren.

Ich dachte ich finde bei einem Verwerter ein Ersatzteil, aber nix da, die Dinger haben wohl Seltenheitswert.

Allerdings finde ich ausreichend Angebote für Porsche Cayenne Federbeine, um die 400 Euronen (gebraucht, guter Zustand versteht sich).

Weiß jemand ob das Ding passt?

Gruß

Antrobus