

# Xenon Brenner Beifahrerseite wechseln, allerdings kein sechskant vorhanden

Beitrag von „DerElektriker“ vom 25. Januar 2011 um 20:03

[Zitat von Dicker2005](#)

Sorry übersehen! da müßte Schraube /Gestänge ja abgebrochen sein?

Das kann passieren. Hatte ich bei meinem R5 (allerdings konventionelle Scheinwerfer). Da war der Halter, durch den der Sechskant läuft, spröde geworden und beim ersten Ansetzen abgebrochen.

Falls das die Ursache ist, folgender Hinweis:

Für die Reparatur muß zwar der Scheinwerfer samt Frontschürze raus, es wird aber nicht der Scheinwerfer(bzw. die Halterung desselben) getauscht, sondern (wahrscheinlich auch bei Xenon) nur eine Kunststoffleiste darunter.

Das Teil kostet etwa 40 EUR netto, insgesamt kommt das auf etwa 150 EUR. Versicherung lohnt sich also nicht 😞

Wenn das nicht die Ursache ist, bin ich auch ratlos 🤔

Gruß

Thilo