

# GPS ungenau nach Wechsel auf neue Navi CD

Beitrag von „flockie“ vom 31. Januar 2011 um 17:50

Hallo liebe Gemeinde,

habe soeben ein ungeöhnliches Phänomen bei meinem Dicken bemerkt und wollte mal nachfragen, ob schon mal jemand anderes das gleiche beobachtet hat.

Fahre nen 2005er V8 mit RNS2 (CD Version) und habe mir eine neue, aktuelle Navi CD gegönnt (Deutschland 2011 DX). Bei der ersten Fahrt mit Navi ist mir allerdings aufgefallen, dass ich ständig die richtigen Abzweigungen etc. verpasst habe, da die Navigationsanweisungen ständig zur falschen Zeit kamen. Vergrößert man den Maßstab im Kartendisplay dann sieht man, dass das Navi sich meist um 20 bis 50 Meter mit der richtigen Position vertan hat. Woran kann das liegen, muss sich das Gerät mit dem neueren Kartenmaterial erst neu justieren oder plant Uncle Sam mal wieder eine Militäraktion und hat die GPS Genauigkeit reduziert ? 😄

Es grüßt Volker aus dem Westerwald.