

Abblendlicht geht nicht mehr nach Standlichtbirnenwechsel!?

Beitrag von „Darragh“ vom 5. Februar 2011 um 18:22

Hallo NLV10TDI

Schau mal nach, ob du den Scheinwerfer richtig eingestzt hast (arretiert).

Einfach nochmals rausfahren und dann mit dem Sechskant neu nach hinten ziehen.

Ich hatte auch mal solch eine Meldung... Resultat: Der Scheinwerfer war aus der Arretierung gesprungen.