

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Maverick“ vom 9. Februar 2011 um 15:58**

Hallo RalfH,

anscheinend geht das Messing-Teil wohl doch öfter kaputt wie gedacht.  
Was wurde denn vom 😊 erneuert? Das Federbein oder die Messing-Hülse?

Warum musste dein T-Reg vermessen werden? Dann wurden wohl doch die Federbeine ausgetauscht.

Warum VW hier bis heute nicht reagiert hat ist mir ein Rätsel, es handelt sich ja um keinen Einzelfall.

Ich hoffe mal nicht ,dass irgendjemand zu schaden kommt, wenn sich das ganze während der Fahrt mit hoher Geschwindigkeit ereignet. Das könnte doch sehr übel ausgehen.

Grüße

Maverick