

# **Morgens keine Bremskraftunterstützung**

**Beitrag von „V6“ vom 14. Februar 2011 um 09:17**

Hallo Gemeinde,

ich wollte mal fragen, wie das bei euren Touaregs morgens ist.

Also bei mir ist morgens, wenn ich einsteige und den Motor starten will( Automatik)keine Bremsunterstützung mehr vorhanden. Standzeit zirka 10-12 Stunden. Nach dem Starten ist natürlich wieder die Unterstützung vorhanden.

Ist das normal bzw. von anderen PKW'S kenne ich das nicht so.