

Morgens keine Bremskraftunterstützung

Beitrag von „coala“ vom 14. Februar 2011 um 09:21

Hallo Jörg,

da wird wohl irgendwo eine leichte Undichtigkeit vorliegen. Die Regel ist das - auch beim Touareg - jedenfalls nicht, es sei denn, du trittst nach Abstellen des Motors noch ein paar Mal auf die Bremse und der verbleibende Unterdruck geht bereits dabei drauf...

Grüße
Robert