

# Morgens keine Bremskraftunterstützung

Beitrag von „coala“ vom 14. Februar 2011 um 09:40

[Zitat von V6](#)

Angeblich ist alles dicht sagte der 😊 am Freitag. [...]

Hallo Jörg,

wenn alles dicht wäre, dann würde sich der Unterdruck nicht in der relativ kurzen Zeit verflüchtigen 😊 Hatte das jedenfalls bisher bei keinem Touareg registriert. So ein kleines Leck zu finden dürfte allerdings ziemlich schwierig werden, denn das kann genau so gut an einem Rückschlagventil oder am Bremskraftverstärker selbst liegen. Wenn keine Garantie mehr auf das Fahrzeug besteht, könnte das evt. ein teurer Spaß werden und da stellt sich u.U. dann die Frage, ob du das nicht so lässt, so lange es nicht schlimmer wird?

Grüße  
Robert