

Xenon wechseln 4300K / 6000K oder 8000K

Beitrag von „patrik“ vom 15. Februar 2011 um 20:57

Hallo Zusammen

Seit gestern habe ich nun auch einen Touareg. Nun hat es heute einen Xenonbrenner erwischt. Zuerst Flackerte das Fernlicht und heute geht er nicht mehr. Auch kommt die Meldung dass das AFS nicht funktioniert.

Nun leider ergab die Suche (wie so oft) kein Ergebniss auf meine Frage.

Ich möchte nun den Xenonbrenner selber wechseln. Laut Angaben benötige ich einen Xenonbrenner D1S.

Hierfür gibt es verschiedene. Standartmässig sind die 4300K verbaut. Was geschieht wenn man 6000K oder 8000K verbaut?

Wenn die Fehlermeldung bezüglich dem AFS kommt ist es möglich das es nur am Brenner liegt oder kann es auch die Steuereinheit sein?

So das wären alle Fragen (vorläufig).

Ansonsten bin ich bis jetzt mehr als zufrieden mit dem Fahrzeug.

Gruss Patrik