

# Stellmotoren der Lüftungsklappen hinter dem Armaturenbrett

Beitrag von „steven\_room“ vom 18. Februar 2011 um 11:14

Hallo,

mittlerweile ist mein Touareg Bj.10/2009 12 mal in der Werkstatt gewesen. (Navi-Antenne, Tempomat, Kühlwasserpumpe, Kindersicherung Tür hinten und jetzt auch noch ein Stellmotor der Lüftungsklappen nach dem anderen).

Ich vermute, das es sich nicht um fehlerhafte Motoren handelt, sondern um einen Defekt im Steuergerät.

Bislang wurden 2 Motoren ausgetauscht aber man ist bei VW der Meinung, es läge nicht am Steuergerät. Die Werkstatt darf das Teil ohne Zustimmung des Werkes nicht tauschen. Jetzt läßt sich die Temperatur auf der Beifahrerseite nicht mehr regeln und es pfeift aus der Mitteldüse heraus!

Hat noch jemand mit der Klima-Lüftung Probleme?

Weis nicht mehr wie ich mit VW umgehen soll. 😞

Vom vielen Armaturenbrett ausbauen und wieder einbauen fängt jetzt die Klapperei dahinter an, und das bei einem Fahrzeug mit 73.000,- € Listenpreis und 1,5 Jahre alt!