

# **Pfeiffgeräusch vom Turbolader oder Abgasrückführung beim V10**

**Beitrag von „V10ER“ vom 6. März 2011 um 13:54**

Das Problem hat sich gelöst.

Die Ursache war/ist ein Haarriss im Abagskrümmer kurz vor dem Turbolader im Bereich des Wellrohres. Habe Kulanzantrag gestellt. Mal schauen ob es klappt.

Sonst muss vermutlich der Motor raus.

Grüße

Tom