

klopfendes Geräusch bei Bodenunebenheiten

Beitrag von „strobi“ vom 10. März 2011 um 10:17

Gelöst: es war ein Gummi vom Stabi 

die Werkstatt hat auf Verdacht einen ausgebaut und der Erste war es sofort: 2mm Spiel war der Grund (durch Abdrücken nicht zu erkennen)

das Geräusch ist natürlich weg